



Wywrotka tylnozsypowa / wywrotka siodłowa

Oferta ścian tylnych

| meiller.com

Wywrotka tylnozsypowa / wywrotka siodłowa

WYRÓB	WARIANT	WERSJA	FUNKCJA ŚCIANY TYLNEJ		OGRA- NICZNIK	ZAMKNIĘCIE
			1	2		
	G1		wychylna	–	prosta zewn.	mechaniczna, automatyczne zamknięcie kleszczowe
	G4		wychylna	hydrauliczny	prosta zewn.	mechaniczna, automatyczne zamknięcie kleszczowe
	G6		hydrauliczny	–	prosta wewn.	–
	G7		podłużna dzielona wychylna	–	prosta wewn.	kłapa hydrauliczna
	G8		wychylna	–	prosta zewn.	mechaniczna, automatyczne zamknięcie kłowe
	G10 G11		hydrauliczny Sterowanie komfortowe (tylko G11)	–	prosta zewn.	stały hak
	G12		wychylna	drzwi dzielone na środku (z ramą wahliwą)	prosta zewn.	mechaniczna, automatyczne zamknięcie kłowe



Wywrotka tylnozsypowa



Wywrotka siodłowa


WYRÓB	WARIANT	WERSJA	FUNKCJA ŚCIANY TYLNEJ		OGRA- NICZNIK	ZAMKNIĘCIE
			1	2		
	S1		wychylna	-	ukośna zewn.	mechaniczna, automatyczne zamknięcie kleszczowe
	S2		wychylna	-	ukośna wewn.	mechaniczna, automatyczne zamknięcie kłowe
	S3		podłużna dzielona wahliwa	-	ukośna zewn.	mechaniczna, Kłapa
	S4		wychylna	hydrauliczny	ukośna zewn.	mechaniczna, automatyczne zamknięcie kleszczowe
	S5		wychylna	hydrauliczny	ukośna wewn.	mechaniczna, automatyczne zamknięcie kłowe
	S6		hydrauliczny	-	ukośna wewn.	-
	S8		wychylna	-	ukośna zewn.	mechaniczna, automatyczne zamknięcie kłowe

MEILLER w pobliżu

Pełny serwis z jednej ręki

Obecność na całym świecie

- Lokalizacje / biura sprzedaży MEILLER
- Warsztaty serwisowe



Najbliższy zakład firmy MEILLER znajduje się w Twojej okolicy. Znajdź najbliższe warsztaty serwisowe, używając wyszukiwania online pod adresem

meiller.com/service

1626_PL-721-1019
Zmiany techniczne i pomyłki zastrzeżone.
Na ilustracjach mogą być przedstawione opcje wyposażenia specjalnego.

F.X. MEILLER

Fahrzeug- und Maschinenfabrik - GmbH & Co KG · Ambossstraße 4 · 80997 München
Telefon 089 / 14 87-0 · Telefax 089 / 14 87-13 55 / 15 95 · info@meiller.com · www.meiller.com