










Wywrotka tylnozsypowa / wywrotka siodłowa

Oferta ścian tylnych

| meiller.com

Wywrotka tylnozsypowa / wywrotka siodłowa

| WARIANT | WERSJA | FUNKCJA ŚCIANY TYLNEJ | | OGRANICZNIK | ZAMKNIĘCIE |
|------------|---|---|---|--------------|---|
| | | 1 | 2 | | |
| G1 |  | wychylna | – | prosta zewn. | mechaniczna, automatyczne zamknięcie kleszczowe |
| G4 |  | wychylna | hydrauliczny | prosta zewn. | mechaniczna, automatyczne zamknięcie kleszczowe |
| G6 |  | hydrauliczny | – | prosta wewn. | – |
| G7 |  | podłużna dzielona wychylna | – | prosta wewn. | kłapa hydrauliczna |
| G8 |  | wychylna | – | prosta zewn. | mechaniczna, automatyczne zamknięcie kłowe |
| G10 G11 |  | hydrauliczny Sterowanie komfortowe (tylko G11) | – | prosta zewn. | stały hak |
| G12 |  | wychylna | drzwi dzielone na środku (z ramą wahliwą) | prosta zewn. | mechaniczna, automatyczne zamknięcie kłowe |


| WARIANT | WERSJA | FUNKCJA ŚCIANY TYLNEJ | | OGRANICZNIK | ZAMKNIĘCIE |
|---------|--------|---------------------------|--------------|--------------|---|
| | | 1 | 2 | | |
| S1 | | wychylna | - | ukośna zewn. | mechaniczna, automatyczne zamknięcie kleszczowe |
| S2 | | wychylna | - | ukośna wewn. | mechaniczna, automatyczne zamknięcie kłowe |
| S3 | | podłużna dzielona wahliwa | - | ukośna zewn. | mechaniczna, Kłapa |
| S4 | | wychylna | hydrauliczny | ukośna zewn. | mechaniczna, automatyczne zamknięcie kleszczowe |
| S5 | | wychylna | hydrauliczny | ukośna wewn. | mechaniczna, automatyczne zamknięcie kłowe |
| S6 | | hydrauliczny | - | ukośna wewn. | - |
| S8 | | wychylna | - | ukośna zewn. | mechaniczna, automatyczne zamknięcie kłowe |

MEILLER w pobliżu

Pełny serwis z jednej ręki

Obecność na całym świecie

- Lokalizacje / biura sprzedaży MEILLER
- Warsztaty serwisowe



Najbliższy zakład firmy MEILLER znajduje się w Twojej okolicy. Znajdź najbliższe warsztaty serwisowe, używając wyszukiwania online pod adresem

meiller.com/service

1626_PL-721-0916
Zmiany techniczne i pomyłki zastrzeżone.
Na ilustracjach mogą być przedstawione opcje wyposażenia specjalnego.

F.X. MEILLER

Fahrzeug- und Maschinenfabrik - GmbH & Co KG · Ambossstraße 4 · 80997 München
Telefon 089 / 14 87-0 · Telefax 089 / 14 87-13 55 / 15 95 · info@meiller.com · www.meiller.com